



驅動程式問題排除方式


1. 插入小卡讀卡機
2. 在電腦上點擊右鍵 → 管理




3. 雙擊智慧卡讀卡機內的 ACR39U ICC Reader，確認是否有驚嘆號標誌，並且有(代碼 52)之錯誤。




4. 重新右鍵點擊智慧卡讀卡機 ACR39U ICC Reader，並選擇「更新驅動程式軟體(P)」




5. 點擊「瀏覽電腦上的驅動程式軟體」




6. 點擊「讓我從電腦上的裝置驅動程式清單中挑選(L)」



7. 選取「ACR39U ICC Reader 版本: 4.0.0.4 [2014/7/21]」後，點擊「下一步」



8. 完成驅動程式更新



9. 請重新嘗試進行交易放行功能。