

(合作金庫銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共1,152台
其中，符合輪椅使用ATM共1,152台
視障語音ATM共1,135台
版次:11410

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	新北市新店區北新路一段6號(本行北新分行)(自動化服務區)	3	A404.1-自動化服務設備前地面無設置斜坡供輪椅使用者行進及迴轉。A404.2-ATM位置前未有淨寬度90公分之無障礙通路。	研擬改善方案及時程中，惟該分行空間狹小，目前尚無足夠空間設置提供輪椅使用者行進及迴轉之無障礙通路。
2	新北市新店區北新路一段6號(本行北新分行)(營業廳)	1	A404.1-自動化服務設備前地面無設置斜坡供輪椅使用者行進及迴轉。	研擬改善方案及時程中，惟該分行大門入口僅設置階梯，無足夠空間設置角度在1/50度以下之斜坡。分行外另設有愛心鈴，輪椅使用者可在愛心服務專員協助下，經由分行後門斜坡處進入營業廳。
3	桃園市平鎮區水廠路150號(自來水公司)	1	A404.3-前方空間左方有階梯。	與自來水公司研議中
4	桃園市龍潭區神龍路39號(元大證券龍潭分公司)	1	A404.1 A404.2 A404.3	經與元大證券協商目前無空間可提供改善，預計汰換ATM時協商改善。
5	桃園市龍潭區中豐路高平段1號(艾克爾科技龍潭廠)	1	A404.2	廠內員工使用，地處郊區，廠外客戶少，預計汰換ATM時協商改善。
6	桃園市平鎮區工業二路3號(台灣嘉碩公司)	1	A404.2 A404.3	供廠內員工使用，未對外提供服務。
7	新竹市東區中正路23號(本行新竹分行)(自動化服務區)	5	A404.2-無設置無障礙通路	因分行結構體緊鄰騎樓，無法改建符合規範之無障礙通路。(分行另有設置可以移動之鐵板，可於營業時間中協助輪椅使用者操作ATM)
8	苗栗縣苗栗市中正路660號(本行苗栗分行)(自動化服務區)	3	地面(A404.1)：自動化服務設備前與騎樓間有高低差。	經委請建築師評估改善施工之可行性，於113年7月9日經苗栗市涂乃仁建築師評估無法施工。另該分行目前ATM無障礙設施輔助辦法除設置愛心鈴外，每日8:50至17:00另有設置可移動之木製斜坡，可協助輪椅使用者使用ATM。

(合作金庫銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共1,152台
其中，符合輪椅使用ATM共1,152台
視障語音ATM共1,135台
版次:11410

9	台中市后里區三豐路三段8號(正隆紙廠)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面無防滑。 A404.3-前方空間有高差。	與客戶研議施工事宜中
10	台中市沙鹿區沙田路106號(本行沙鹿分行)(營業廳2台及自動化服務區2台)	4	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。(僅1台不符合)	已完成改善
11	彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷20-3號(帝寶工業股份有限公司)	1	(A404.1) 供輪椅使用者行進之地面不平整及迴轉空間不足	位於帝寶公司廠區內，通道寬度及內部迴轉空間均不足，該公司因整體庭園規劃未能設置無障礙空間。
12	彰化縣線西鄉彰濱東一路3號(健信科技股份有限公司)	1	(A404.1) 供輪椅使用者行進之地面不平整及迴轉空間不足	健信公司位於彰濱工業區線西區地處偏遠，ATM設置區內部迴轉直徑不足120公分，前通道為人行道屬公共空間，無設置平面坡道可供通行。
13	彰化縣福興鄉興業路7號(榮輪科技股份有限公司)	1	(A404.1) 供輪椅使用者行進之地面不平整及迴轉空間不足	設置地點位於福興工業區，位於榮輪公司內，空間不足無法建置無障礙設施。
14	彰化市彰鹿路111號(金豐機械工業股份有限公司)	1	(A404.1) 供輪椅使用者行進之地面不平整及迴轉空間不足	位於彰鹿路旁，屬金豐公司之用地，緊臨地磅車道考量風險人行道未建無障礙坡道。
15	彰化縣員林市中山路二段240號(彰化地檢署)	1	A404.3-前方空間有高差。1台	已完成改善
16	彰化縣大村鄉美港路418巷4號(皇立興業股份有限公司)	1	A404.3-前方空間有高差。1台	本行與皇立興業股份有限公司研議協調中
17	雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號(劍湖山世界售票口旁)	1	A404.3-前方有落差，目前放置人工階梯。	與劍湖山公司研議中
18	嘉義市東區民權路293號(自來水公司)	1	A404.1-屬階梯式設計，無法提供輪椅者使用 A404.3-前方淨空間直徑不足120公分	設備建物因地制宜設立已久，因緊臨人行道有路權問題恐無法改善。

(合作金庫銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共1,152台
其中，符合輪椅使用ATM共1,152台
視障語音ATM共1,135台
版次:11410

19	嘉義市西區中興路322號(中華電信嘉義營運處-廳外)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整 A404.3-前方淨空間直徑不足120公分	設備建物因地制宜設立已久，因緊臨人行道有路權問題恐無法改善。
20	台南市北區成功路48號(本行台南分行)(自動化服務區)	3	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易通行。 A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。	依赤崁大樓108年度區分所有權人會議，增設無障礙空間需要動到大樓基本結構，基於安全考量，會議決議不同意增設無障礙空間。
21	高雄市新興區七賢二路110號(本行新興分行)(自動化服務區)	3	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。	本行已於於112年5月底完成改善
22	屏東縣屏東市中正路42號(本行屏東分行)(自動化服務區)	3	A404.2-可達到之無障礙通路前有階梯。	本行已與相關營建廠商研議改善中。
23	花蓮縣花蓮市中山路124號(本行花蓮分行)(自動化服務區)	3	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間不足。 A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。 A404.3-前方空間有高差。	原預計於112年上半年完成改善，因相關工程耗大，需等待分行行舍整修同步進行修正。
24	台東市中華路一段336號(本行台東分行)(自動化服務區)	4	A404.3-供輪椅使用者空間有限，致不易通行。2台	目前4台ATM已有1台符合無障礙環境。
25	台東市正氣路440號(台東高商校區)	2	A404.2-可達到之無障礙通路淨寬度不足。1台	場地屬於台東高級商業學校無法改善。
26	新北市汐止區忠孝東路225號(本行汐止分行)(營業廳)	3	A404.3-前方空間有高差	本行營業單位經與房東討論，因設置無障礙坡道可能影響建築物結構及占用騎樓，不同意施作。
27	台北市松山區復興北路55號(本行台北分行)(自動化服務區)	4	A404.3-前方有高差。	經本行營繕單位評估因該棟大樓結構問題，無法設置無障礙坡道。
28	高雄市三民區博愛一路30號(本行三民分行)(營業廳)	3	A404.1-目前僅設有活動式無障礙坡道	目前裝修規劃中，完成後可符合無障礙環境。

(合作金庫銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共1,152台
其中，符合輪椅使用ATM共1,152台
視障語音ATM共1,135台
版次:11410

29	台南市佳里區和平街83號(本行佳里分行)(騎樓)	3	A404.3前有高台及階梯(2台) 其中一台符合無障礙規範	目前已有一台符合無障礙規範，其餘機台研擬改善方案中。
30	嘉義縣民雄鄉福樂村中山路3號(台灣菸酒公司嘉義酒廠)	1	A404.1-地面不平草坪石頭路。 A404.2-設置大馬路邊。 A404.3-前方有高差。	廠所屬酒廠所有無法改善。
31	嘉義市民族路746號(本行南嘉義分行)(自動化服務區)	3	A404.3-前方有高差。	營業時間內符合，可經由營業廳到達。
32	新竹縣竹東鎮長春路二段92號(本行竹東分行)(營業廳2台及自動化服務區4台)	6	無障礙坡道僅限營業時間供輪椅使用者使用	研擬改善方案中。
33	台南市中西區民生路二段72號(本行南興分行)(騎樓)	2	可達到之通路寬度及高度不足	已於114年2月25日改善。
34	高雄市苓雅區大順三路20號(本行大順分行)(自動化服務區)	2	A404.2-進入自動化服務區前因有階梯高低差且無障礙通路寬度不足。	本行舍為租賃，屬舊式建築結構且未來預計進行危老重建，故房東以安全因素不同意施作無障礙空間，目前以架設斜坡板供有需求客戶使用。
35	台北市中山區民權東路三段58號(本行民權分行)(自動化服務區)	3	A404.3-ATM前方地區有高低差	高低差處為本棟大樓地基，無法拆除，故無法施作無障礙環境。
36	台北市大安區信義路四段172號(本行信義分行)(騎樓)	2	A404.3-前方空間有高低差。2台	該分行因建築結構問題高低差無法整平，設置無障礙坡道占用大樓騎樓。
37	台北市中山區長安東路一段9號(本行長安分行)(騎樓)	3	A404.1-無法供輪椅使用者行進。 A404.2-設置輪椅無法到達。 A404.3-未符合其標準。	本單位位於實業大樓，前經管委會開會決議，因建築法規定騎樓柱正面應自道路境界線退後15公分以上，但騎樓之淨寬不得小於2.5公尺，與法規不符合，故無法施作。 現行變通作法為營業時間中引導客戶由後門坡道進入即可供身障者使用ATM。

(合作金庫銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共1,152台
其中，符合輪椅使用ATM共1,152台
視障語音ATM共1,135台
版次:11410

38	台北市松山區南京東路五段202號(本行松興分行)(自動化服務區)	3	非自有行舍，滑坡設計於營業大廳，輪椅使用者僅能於營業時間進出。	營業時間內可符合無障礙規範。
39	台北市中山區松江路152號(本行松江分行)(自動化服務區)	3	A404.1-自動化服務設備前供輪椅使用者行進之坡度過斜，致不易通行。	分行屬舊式建築結構未來預計進行危老重建，且建築物緊鄰騎樓，若下挖將破壞建築結構。目前規劃裝修中，欲以架設斜坡板之方式改善。
40	新北市板橋區文化路二段445號1樓(本行海山分行)(騎樓)	3	A404.1-供輪椅使用者前進或迴轉之空間不足。 A404.2-可到達路寬不足。 A404.3-前方空間有高低差。	研擬改善方案中。
41	台北市松山區八德路三段97號1樓(本行北寧分行)(自動化服務區)	3	A404.3-前方空間有高低差。	已發函待房東及管委會同意後研擬改善措施。
42	彰化縣彰化市民族路532號(本行彰營分行)(騎樓)	2	地面(A404.1):自動化服務設備前供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面應平整、防滑易於通行，除騎樓外，其餘地方設置坡度須在1/50以下	建築物緊鄰騎樓無法下挖會破壞建築物結構
43	彰化縣福興鄉福工路17號(加興企業(股)公司)	1	地面(A404.1):自動化服務設備前供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面應平整、防滑易於通行，除騎樓外，其餘地方設置坡度須在1/50以下	洽商設置地點廠商規劃改善
44	彰化縣福興鄉番花路二段333號(加興企業(股)公司生化廠)	1	地面(A404.1):自動化服務設備前供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面應平整、防滑易於通行，除騎樓外，其餘地方設置坡度須在1/50以下	洽商設置地點廠商規劃改善
45	台中市西屯區漢口路2段115號(本行西台中分行)(自動化服務區)	4	A404.1:自動化服務設備前供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑至不易於通行。4台; A404.2:無設置於易到達且淨寬度至少90公分之無障礙通路可到達之處。4台	本分行已於110年9月30日發文洽詢漢口商業大樓是否能在本大樓公共空間處設置無障礙自動櫃員機乙台或是增設無障礙坡道，其110年10月13日函覆本行不同意增設無障礙坡道及增設無障礙ATM提款機。
46	彰化縣和美鎮鹿和路六段361號(本行和美分行)(騎樓)	2	A404.2:可到達無障礙通路淨寬度不足。	研擬改善方案中。

(合作金庫銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共1,152台
其中，符合輪椅使用ATM共1,152台
視障語音ATM共1,135台
版次:11410

47	臺北市大安區市民大道四段100號(本行復旦分行)(營業廳)	2	A404.1-ATM設置於大樓內，大樓無設置殘障坡道，不易身障者通行。2台	已完成改善。
48	台北市信義區基隆路二段77號(本行三興分行)(騎樓)	2	A404.3-前方空間有高差、淨空間直徑不足120公分。2台 A404.4-最大高度高於122公分、深度大於25.5公分。2台	已完成改善
49	高雄市苓雅區光華一路148-82號(本行光華分行)(騎樓)	2	A404.3-前方空間有高差。	與該棟大樓管委會研議改善方案中。
50	台南市北區西門路三段159號(本行北台南分行)(騎樓)	2	A404.3-前方空間有高差	已完成改善
51	高雄市鳳山區中山路32號(興鳳分行)	2	A404.3-前方空間有高差	僅提供營業時間可供輪椅進出自動櫃員機處。
52	新竹市東區東光路57號(本行光復分行)(自動化服務區)	3	A404.3-輪椅使用者非營業時間無法進入自動化服務區	研擬改善方案及時程中。
53	台中市北區五權路375號(本行北台中分行)(營業廳)	3	A404.3-前方空間有高差	經與大樓管委會討論，因設置無障礙坡道可能影響大樓整體結構變更及占用騎樓，管委會不同意施作。
54	台中市北屯區東山路一段315號(本行軍功分行)(自動化服務區)	2	A404.1、AA404.2、A404.3-設置於騎樓	目前裝修規劃中，完成後可符合無障礙環境。
55	台中市西區臺灣大道一段728號(本行中權分行)(自動化服務區)	2	A404.3-前方空間有高差	經本行會同建築師勘查後，認為因建築結構問題致無法改善。
56	台中市北屯區北屯路247號(本行太原分行)(騎樓)	3	A404.3-建築物緊鄰騎樓，惟因結構無法設置輪椅迴轉空間及無障礙坡道	目前裝修規劃中，完成後可符合無障礙環境。

(合作金庫銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共1,152台
其中，符合輪椅使用ATM共1,152台
視障語音ATM共1,135台
版次:11410

57	台中市北屯區四平路161號(衛道中學)	1	A404.-供輪椅使用者行進或迴轉空間不足	場地屬於衛道中學無法改善。
58	臺中市北屯區中清路二段17號(本行中清分行)(自動化服務區)	3	A404.3-非營業時間因自動化服務區出入口地面有高低差,且因騎樓空間不足無法設置無障礙通路坡道。	營業時間可由營業廳大門進出自動化服務區。
59	台中市南區建成路1499號(本行建成分行)(自動化服務區)	2	A404.3-前方有高差。	建築物結構緊鄰騎樓無法以下挖方式(破壞建築物結構)或墊高方式(占用騎樓)設置無障礙坡道。
60	台中市南區復興路3段380號(本行東台中分行)(自動化服務區)	2	A404.3該分行ATM位於大樓1樓，騎樓與ATM區有約9公分之門檻。	經洽梁永森建築師事務所表示,待台中市政府通案審查核可,即可完成改善。
61	台中市文心路一段316號(本行文心分行)(自動化服務區)	4	A404.3前方空間有高差。	該分行經與大樓管委會討論，因設置無障礙坡道可能影響大樓整體結構變更及占用騎樓，不同意施作。
62	台北市南港區三重路19-16號1樓(本行南港分行)(自動化服務區)	2	A404.1-ATM區出入口處坡道坡度過於陡峭。	已行文管委會改善行外無障礙設施，其回覆本行ATM入口處位於南軟園區人行步道旁，因路寬不足，裝設坡道會影響他人行進，建置上實有困難。目前討論解決方案中，已留存其回覆之公文備查。
63	新北市樹林區中山路一段152號1樓(本行樹林分行)(自動化服務區)	3	A404.3-前方有高差。	行舍原始建築結構設計問題，無法改善。
64	台中市西屯區西屯路2段252號(本行逢甲分行)(自動化服務區)	3	A404.3-前方有高差。3台	已於111年9月30日改善。
65	台北市南京東路二段2號(本行中山分行)(自動化服務區)	3	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，致不易於通行。	經建築師評估有影響結構安全無法修改為無障礙坡道，擬設置活動式斜坡板，以專人服務方式替代改善，惟活動式斜坡板不使用時應收回，不佔用人行道空間。

(合作金庫銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共1,152台
其中，符合輪椅使用ATM共1,152台
視障語音ATM共1,135台
版次:11410

66	台北市大安區復興南路一段303號(本行信維分行)(自動化服務區)	2	A402.2-無可到達之無障礙通路	待業主回覆是否准許本行改善成無障礙設施。
67	台北市內湖區瑞光路206號(本行西湖分行)(自動化服務區)	2	A404.1-ATM區門扉自動門。 A404.2-前方有高差。	本行已於於112年4月底完成改善。
68	台北市內湖區民權東路六段314號(本行大湖分行)(騎樓)	2	A404.3-前方有高差。	該分行為租賃行舍，經向房東反應後，房東表示空間有限且緊鄰騎樓，無法提供不小於長120公分、寬80公分之空間。
69	台北市內湖區康寧路三段81號(財金資訊股份有限公司)	1	A404.3-前方有高差。	本行為服務財金公司員工自動化服務，爰於財金公司設置ATM區，惟該空間狹小，目前尚無空間可提供改善。
70	台北市中正區羅斯福路一段97號(本行南門分行)(自動化服務區)	2	A404.1-自動化服務設備設在室內，於入口處有台階，在非營業時間時無法提供無障礙坡道。	1.分行營業場所為租賃，迭洽大樓管理委員會溝通，不同意施作無障礙坡道。 2.洽請廠商施作臨時斜坡板，置於營業廳旁之大樓接待處(出入口有斜坡道)，倘輪椅使用者有自動化服務需求，大樓保全可協助擺放臨時斜坡板供其出入使用。
71	台中市西區民權路91號(本行新中分行)(自動化服務區)	2	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足(ATM區前方騎樓有2階梯，分行服務人員下班後無法協助輪椅設備使用者)	無法改善，原因:建築物緊鄰騎樓，無法以下挖方式(破壞建築物結構)或墊高方式(占用騎樓)設置斜坡。
72	台中市西屯區市政路1號(裕民汽車 INFINITI台中分公司)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足(ATM區前方騎樓有1階梯，輪椅設備無法使用)	無法改善，原因:ATM設置於非本行自有之建築物，建築物緊鄰騎樓，無法以下挖方式(破壞建築物結構)或墊高方式(占用騎樓)設置斜坡。
73	高雄市小港區宏平路528號(本行小港分行)(自動化服務區)	3	A404.3-前方空間有一階高差。2台	無法改善，經評估前方延伸空間過窄無法增加傾斜坡道，易使輪椅向後下滑之危險增加。
74	新北市板橋區南雅南路二段43號(本行板新分行)(自動化服務區)	2	地面(A404.1):自動化服務設備前尚無供輪椅使用者迴轉之空間(1台)。	研擬改善方案中。

(合作金庫銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共1,152台
其中，符合輪椅使用ATM共1,152台
視障語音ATM共1,135台
版次:11410

75	新北市新店區寶橋路235巷2號1樓(本行寶橋分行)(騎樓)	4	A404.2-未設置無障礙通路。4台 A404.3-前方空間有高差。4台	本行現正進行修繕工程評估中，待改善內容確認後，將進行相關工程招標程序
76	宜蘭縣羅東鎮中正北路54號(本行北羅東分行)(騎樓)	2	A404.3前方空間有高差。	本分行建築物與騎樓有高低差約45公分，自動櫃員機與分行樓地板高度相同，無法以下挖方式(破壞建築物結構)或墊高方式(占用騎樓且長度不足恐影響行人安全)設置無障礙斜坡
77	宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段36號(本行礁溪分行)(騎樓)	2	A404.3-前方空間有高差。2台	本行已於113年7月底前完成改善
78	桃園市中壢區自強五路2號(百利通亞陶公司)	1	A404.1-供輪椅使用者行進地面為植草磚不平整、迴轉之空間不足，致不易通行。 A404.3-進入前方空間有高差。	因擬設置無障礙坡道地區屬中壢產業園區所有，施作會佔用人行道影響人行，且ATM區為百利通亞陶公司警衛室，無法結構變更。
79	桃園市大園區航勤北路15號(桃園航勤候車室)	1	A404.3-前方空間有高差。	111年10月31日已完成改善。
80	台中市大里區新仁路二段261號(本行北大里分行)(營業廳)	3	A404.3-前方空間有高差。	營業時間內可符合無障礙規範，由於ATM空間狹小且緊鄰騎樓，無法設置無障礙斜坡及輪椅迴轉空間。
81	南投縣草屯鎮中正路864號(本行草屯分行)(營業廳)	2	A404.3-前方空間有高差。	研擬改善方案中。
82	南投縣集集鎮民生176號(本行集集分行)(營業廳)	1	A404.3-前方空間有高差。1台	現與屋主及廠商協議改善中。
83	南投縣集集鎮民生東路1號(行政院農業委員會特有生物研究保育中心大門口左側)	1	A404.3-前方空間有高差。1台	現與行政院農業委員會特有生物研究保育中心及廠商協議改善中。
84	雲林縣斗六市鎮南路1110號(私立維多利亞雙語中小學)	1	A404.3-供輪椅使用者行進或迴轉之空間不足，地面與機台有高差，致不易於通行。	已洽廠商估價中

(合作金庫銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共1,152台
其中，符合輪椅使用ATM共1,152台
視障語音ATM共1,135台
版次:11410

85	台南市永康區中華路202號(本行南永康分行)(自動化服務區)	2	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑,致不易通行。	無法改善，由於ATM空間狹小且緊鄰騎樓，無法設置無障礙斜坡及輪椅迴轉空間。
86	高雄市大樹區興山里興山路1號(中山科學研究院)	1	A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面不平整、防滑，不易於通行。 A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。 A404.3-前方空間不足。	經洽該單位表示無法配合。
87	嘉義市西區埤竹里52號(嘉義市漁市場)	1	A404.3-前方空間有高差。1台	該台ATM前方屬公共空間無法改善。
88	嘉義市新榮路315巷17號(經國新城社區K棟大樓)	1	A404.3-前方空間有高差。1台	該台ATM前方屬公共空間無法改善。
89	花蓮縣吉安鄉中央路3段403號(花蓮縣蔬菜運銷合作社門口側邊)	1	A404.3-前方空間有高差(ATM進出口設有階梯)。 A404.1-供輪椅使用者行進或迴轉之空間地面無平整、防滑，不易於通行。	場地屬蔬菜運銷合作社，經洽該單位表示因設置面向騎樓，常有機車停放及行人出入，以致環境受限，無法配合。
90	臺中市西屯區漢翔路2號(漢翔工業股份有限公司行政大樓)	1	A404.3-前方空間高低差	因設置於漢翔航空工業股份有限公司廠區內，屬管制區無法施工。
91	臺中市沙鹿區中清路6段366號(漢翔工業股份有限公司沙鹿廠區)	2	A404.3-前方空間高低差	因設置於漢翔航空工業股份有限公司廠區內，屬管制區無法施工。
92	臺中市沙鹿區忠貞路20巷176號(清泉崗航太科學教育園區)	1	A404.3-前方空間高低差	因設置於漢翔航空工業股份有限公司廠區內，屬管制區無法施工。
93	高雄市鳳山區五甲二路164號(本行五甲分行)(騎樓)	2	A404.3-面向騎樓，且機台前方地面有高低差。	1.行舍係為租賃，設置面向騎樓常有機車停放及行人出入，以致環境受限。 2.研擬改善方案中。
94	高雄市鳳山區新富路257號(國立鳳新高級中學)	1	A404.3-面向人行道，同時為學校大門口，且機台前方有高低差。	1.設置地點為租賃，位於學校門口並緊臨人行道。 2.刻正與出租方研擬改善可行性。
合計		199		

(合作金庫銀行)金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共1,152台
其中，符合輪椅使用ATM共1,152台
視障語音ATM共1,135台
版次:11410

填表人:	黃致平
聯絡E-mail:	dc870705@tcb-bank.com.tw